

**RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM PROBLÉMY II/283 LESTKOV**

**AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY LESTKOV**



**III. etapa foto 2007** Chybí nástupiště, velká délka přechodu, který není vpravo vybaven vyčkávací plochou, ze které by chodec při přecházení viděl příjezdající vozidlo a řidič chodce - nebezpečné.

BEZ NEHOD A BEZ BARIÉR – OBEC RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM KONEC   

**RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM – REALIZOVANÉ ÚPRAVY**

**AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY LESTKOV**



**III. etapa 2011** Vybudovaná nástupiště zajišťují cestujícím bezbariérový nástup a výstup a také přístup na nástupiště. Bezpečné přecházení zajišťuje nasvětlený přechod.

BEZ NEHOD A BEZ BARIÉR – OBEC RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM KONEC   